

如何使用电极帽?

- 1、 测量患者头围;
- 2、 选择合适头围尺寸的电极帽戴在患者头上, 固定好下颚托;
- 3、 将电极帽与放大器相连接;
- 4、 使用平口针注射器将导电胶注入电极头的孔中;
- 5、 开始测量。